

## Correa seccion 32x20 3861Li / 3987Le 653059.0

653059.0



©Copyright Toute reproduction ou utilisation des photos, schémas/montages, dessins et rendus réalisés de 123courroies.com est strictement interdite selon l'Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.



**Correa seccion 32x20 3861Li / 3987Le 653059.0**

| Caractéristique    | Valeur                 |
|--------------------|------------------------|
| Marca              | Claas                  |
| Modelo             | Claas Mercator         |
| Modelo             | Claas Mercator 50 - 60 |
| Modelo             | Claas Mercator S70- 75 |
| Modelo             | Claas Protector        |
| Modelo             | Claas Senator          |
| Utilización        | Agriculture            |
| Marca de la correa | Genérica               |
| Unidad de venta    | pieza                  |

