

## Correa seccion 32x20 2667Li / 2793Le 665398R1

665398R1



©Copyright Toute reproduction ou utilisation des photos, schémas/montages, dessins et rendus réalisés de 123courroies.com est strictement interdite selon l'Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.



**Correa seccion 32x20 2667Li / 2793Le 665398R1**

| Caractéristique    | Valeur                |
|--------------------|-----------------------|
| Marca              | Case IH               |
| Modelo             | Case IH Harvester 502 |
| Utilización        | Agriculture           |
| Marca de la correa | Genérica              |
| Unidad de venta    | pieza                 |

