

Correa seccion 22x14 5004Li / 5089Le 160870C1

160870C1



©Copyright Toute reproduction ou utilisation des photos, schémas/montages, dessins et rendus réalisés de 123courroies.com est strictement interdite selon l'Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.



Correa seccion 22x14 5004Li / 5089Le 160870C1

Caractéristique	Valeur
Marca	Case IH
Modelo	Case IH Harvester 815
Modelo	Case IH Harvester 915
Utilización	Agriculture
Marca de la correa	Genérica
Unidad de venta	pieza

