

Correa seccion 32x20 4191Li / 4317Le 633728R2

633728R2



©Copyright Toute reproduction ou utilisation des photos, schémas/montages, dessins et rendus réalisés de 123courroies.com est strictement interdite selon l'Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.



Correa seccion 32x20 4191Li / 4317Le 633728R2

Caractéristique	Valeur
Marca	Case IH
Modelo	Case IH Harvester 815
Modelo	Case IH Harvester 915
Utilización	Agriculture
Marca de la correa	Genérica
Unidad de venta	pieza

